

第 14 回身近な水環境の全国一斉調査 状況写真 調査グループ名 : 矢作川環境技術研究会
調査河川等の名称 : 矢作川水系 (本川)

(13)




写真 97 No.34 地点 矢作川中流
竜宮橋、左岸側から下流方向



写真 98 No.34 地点 矢作川中流
同左 (拡大)、堤防下 (法尻・低水敷) の投棄ゴミ



写真 99 No.34 地点 矢作川中流
竜宮橋、左岸側から上流方向 (草本植生と河畔林)



写真 100 No.34 地点 矢作川中流
同左 (拡大)、堤防下 (法尻・低水敷) の投棄ゴミ



写真 101 No.8 地点 矢作川下流・汽水域
棚尾橋・中央 6/29 12:27 採水



写真 102 No.8 地点 矢作川下流・汽水域
同左 (水温 24.3℃、透視度 96cm、COD 補正值 2.6mg/l)



写真 103 No.8 地点 矢作川下流・汽水域 6/29
棚尾橋、右岸のヨシ原・灌木 (手前は堤防)



写真 104 No.8 地点 矢作川下流・汽水域 6/29
棚尾橋、シジミ漁の様子 (下げ潮、左岸寄り)

第14回身近な水環境の全国一斉調査 状況写真 調査グループ名 : 矢作川環境技術研究会
調査河川等の名称: 矢作川水系 (三河湾沿岸)、北浜川等水系 (衣浦湾沿岸)

(14)



写真 105 No.20 地点 矢作古川下流・汽水域
松大橋、採水 6/29 13:52 (右側はシジミ採り)



写真 106 No.20 地点 矢作古川下流・汽水域
同左、右岸堤防から上流方向 (河口干潟が表れ始めた)



写真 107 No.21 地点 北浜川下流・汽水域
刈宿橋、採水 6/29 12:58



写真 108 No.21 地点 北浜川下流・汽水域
刈宿橋、下流 (6/29)



写真 109 No.21 地点 北浜川下流・汽水域
同右上、シルトフェンスに捕捉された流下ゴミ



写真 110 No.21 地点 北浜川下流・汽水域
同左、シルトフェンスに上がったミシシビアカミガメ



写真 111 No.23 地点 一色排水路・汽水域
間浜橋・水門 (前野排水機場)、採水 6/29 13:25



写真 112 No.23 地点 一色排水路・汽水域
同左、河口・一色漁港

第14回身近な水環境の全国一斉調査 状況写真 調査グループ名 : 矢作川環境技術研究会
調査河川等の名称 : 矢作川水系 (三河湾沿岸)

(15)



写真 113 No.24 地点 矢崎川下流・汽水域
吉田大橋、採水 6/29 14:20 (下げ潮)



写真 114 No.24 地点 矢崎川下流・汽水域
同左、砂泥質の河床 (チゴガニ、ホウミナ、蚌礁)



写真 115 No.25 地点 鳥羽川下流・汽水域
鳥羽橋、採水 6/29 15:11 (下げ潮)
コイ・錦鯉 (大型)、ミシシビアカミガメ (大小多数) 生息



写真 116 No.24 地点 矢崎川下流・汽水域
同左、床固・落差工 (擬石・緩傾斜)
砂礫質の河床、透視度測定 (>100cm)



写真 117 No.26 地点 八幡川下流
鳥羽橋、採水 6/29 15:35
砂泥が沈積する河床、ソルヨシ繁茂



写真 118 No.26 地点 八幡川下流
同左、コイ (大型) 少数生息、透視度測定 (74cm)




写真 119 No.40 地点 高浜川 (油ヶ淵流末)
明治橋の上流左岸側、6/1 10:00 透視度測定 (15cm)



写真 120 No.40 地点 高浜川 (油ヶ淵流末)
同左、水温測定 (24.4℃、COD 6mg/l)



写真 121 No.40 地点 高浜川・汽水域
坂上橋（油ヶ淵水門の下流）6/29



写真 122 No.40 地点 高浜川・汽水域
同左、下流方向（青色は名鉄三河線の鉄橋）



写真 123 No.39 地点 猿渡川下流・汽水域
巡見橋、左岸側から上流方向、ヨシ帯
ヨシ帯と堤防間に漂着ゴミが多量に堆積。




写真 124 No.39 地点 猿渡川下流・汽水域
同左、左岸側から下流方向、ヨシ帯
ヨシ帯と堤防間に漂着ゴミが堆積。



写真 125 No.39 地点 猿渡川下流・汽水域
巡見橋、（右岸側から）6/29 採水



写真 126 No.39 地点 猿渡川下流・汽水域
同左、右岸堤防（コンクリート防護）、碎石床固低水護岸



写真 127 No.41 地点 境川下流・汽水域
平成大橋、上流方向



写真 128 No.41 地点 境川下流・汽水域
平成大橋、ヨシ帯と堤防間に漂着ゴミが堆積。