

(2)



写真 65 No.55 地点 巴川・矢作川豊川分水点
最近の排水路工事分水界が南方 100m に移動していた。
よって 3.5ha 程度矢作川側が増え、豊川側が減った。



写真 66 No.55 地点 巴川・矢作川豊川分水点
＜中間湿原（現水田）の平地分水界＞
暗渠排水口（水底に酸化鉄沈着）で採水




写真 67 No.55 地点 巴川・矢作川豊川分水点
採水バケツの底にも沈殿物、測定値：COD 7～8mg/l



写真 68 No.55 地点 巴川・矢作川豊川分水点
測定値：鉄 2 mg/l、マンガン 2 mg/l



写真 69 No.54 地点 巴川最上流
三河湖上流、菅沼川合流点下（上流方向）



写真 70 No.54 地点 巴川最上流
三河湖上流、菅沼川合流点下（下流方向）



写真 65 No.9 地点 巴川上流
巴橋（上流側・南方向）



写真 66 No.32 地点 巴川上流
同左、橋脚付近河床

(3)



写真 67 No.32 地点 巴川支川・足助川下流
落合橋



写真 68 No.32 地点 巴川支川・足助川下流
落合橋 (上流側・東方向)



写真 63 No.32 地点 巴川支川・足助川下流
落合橋 (下流側・西方向、巴川合流点)



写真 64 No.32 地点 巴川支川・足助川下流
同上 (橋下)、早瀬



写真 65 No.33 地点 郡界川下流
郡界橋



写真 66 No.11 地点 籠川下流
籠川橋の上流にある弁天橋



写真 67 No.11 地点 籠川下流
同左、弁天橋から上流側 (北方向)
遠方は猿投山



写真 68 No.No.11 地点 籠川下流
同上、左岸堤防側からみた流況

(4)



写真 69 No.49 地点 伊保川
向山橋 (下流の左岸から橋方向)



写真 70 No.49 地点 伊保川
向山橋下の流況



写真 71 No.12 地点 青木川下流
青木橋



写真 72 No.12 地点 青木川下流
同左、橋梁下



写真 73 No.12 地点 青木川下流
青木橋下の流況



写真 74 No.12 地点 青木川下流
同左、河床 (泥土沈積)



写真 75 No.37 地点 男川上流
豊橋 (片寄の落差工の下流)
下流方向



写真 76 No.38 地点 男川中流
夏山川合流点から 100m 下、左岸
下流方向

(5)



写真 77 No.38 地点 男川中流
水質測定 (COD 2mg/l)



写真 78 No.38 地点 男川中流
同左、透視度測定



写真 79 No.13 地点 男川下流
学校橋



写真 80 No.13 地点 男川下流
同左、採水



写真 81 No.13 地点 男川下流
同上、水質測定 (パケットテスト)
(COD 2~4mg/l)



写真 82 No.13 地点 男川下流
同左、透視度測定



写真 83 No.15 地点 乙川下流
明代橋 (県道 477 号)



写真 84 No.15 地点 乙川下流
同左、大型のコイ (錦鯉) が多い。