



写真 65 No.12 地点 青木川下流  
青木橋



写真 66 No.12 地点 青木川下流  
同左、橋梁下



写真 67 No.12 地点 青木川下流  
青木橋下、採水



写真 68 No.12 地点 青木川下流  
同左、COD 測定



写真 69 No.37 地点 男川上流  
豊橋 (片寄の落差工下) 上流方向



写真 70 No.37 地点 男川上流  
同左、下流方向



写真 71 No.37 地点 男川上流  
同上、採水



写真 72 No.37 地点 男川上流  
同左、平瀬状の河床

(10)



写真 73 No.38 地点 男川中流  
左岸から上流・夏山川合流点方向



写真 74 No.38 地点 男川中流  
同左、下流方向



写真 75 No.38 地点 男川中流  
同右上 (岩盤上)、採水・測定



写真 76 No.38 地点 男川中流  
同左、水面下のオイカワ



写真 77 No.13 地点 男川下流  
学校橋



写真 78 No.13 地点 男川下流  
同左、採水



写真 79 No.13 地点 男川下流  
同上、水温・COD 測定



写真 80 No.13 地点 男川下流  
同左、透視度測定

(11)



写真 81 No.50 地点 山綱川下流  
美岡橋



写真 82 No.50 地点 山綱川下流  
美岡橋 (上流方向)



写真 83 No.50 地点 山綱川下流  
同上、「生田蛭は美合の宝」の看板



写真 84 No.50 地点 山綱川下流  
同上、緩流の河床 (土粒子・腐水菌)



写真 85 No.15 地点 乙川下流  
明代橋 (県道 477 号)



写真 86 No.35 地点 天白川中流  
天白大橋



写真 87 No.16 地点 鹿乗川下流  
北山橋 (左岸側)、透視度測定




写真 88 No.16 地点 鹿乗川下流  
同左 (拡大)、橋中央で採水

(12)



写真 89 No.51 地点 広田川中流  
維新橋 (右岸から左岸・西方向)



写真 90 No.51 地点 広田川中流  
維新橋、中央 (下流側)



写真 91 No.51 地点 広田川中流  
維新橋、中央 (下流側)



写真 92 No.51 地点 広田川中流  
河畔で活動するヌートリア (ネズミ目・外来種)



写真 93 No.51 地点 広田川中流  
同右、堤防 (土手) 植生帯が適当な住処になっている



写真 94 No.51 地点 広田川中流  
同上 (岸辺の草叢から護岸に上がる)



写真 95 No.51 地点 広田川中流  
田植中の水田排水



写真 96 No.51 地点 広田川中流  
同左、広田川に流入 (排水機場排口)