



写真 127 No.41 地点 境川流末
平成大橋・右岸から上流（北）方向



写真 128 No.41 地点 境川流末
同左、右岸堤防から平成大橋方向




写真 129 No.39 地点 猿渡川下流
巡見橋の下流・右岸側で採水



写真 130 No.39 地点 猿渡川下流
同左、上流（巡見橋）方向



写真 131 No.40 地点 高浜川・油ヶ淵流末
明治橋、右岸側



写真 132 No.40 地点 高浜川
同左、水質測定



写真 133 No.42 地点 段戸川上流
段戸裏谷原生林の沢、林縁
タニウツギ科の一種、雨後の薄紅花



写真 134 矢作川の流況
広梅橋下流 (飯野川合流後、西広瀬小前)
右岸から上流方向、両岸 : 河畔林・竹林
道路沿いの竹林を除伐し学校から矢作川がよく見通
しできるように整備されている。



写真 135 西広瀬小の環境活動
「清流の塔」脇の水質測定継続日数表示板 13,852 日



写真 136 同左、里山里地景観
竹林が被う里山は西広瀬城址 (中世・佐久間氏の城)

(付記)

一斉調査時の河川の流況や調査状況を撮って事務局に送って頂いた各地点の写真データから、主なものを抽出して掲載しました。

(2014.6.30 編集)