



写真 129 No.41 地点 境川下流・汽水域
平成大橋、左岸 (6/29)



写真 130 No.41 地点 境川下流・汽水域
同左、ヨシ帯と堤防間に漂着ゴミが多量に堆積。



写真 131 No.41 地点 境川下流・汽水域
同上、ヨシ帯が漂着ゴミ・塵芥を留めている。



写真 132 No.41 地点 境川下流・汽水域
同左、右岸側のヨシ帯のゴミ・塵芥

(摘要)

参加会員が一斉調査時に受け持ち地点の流況や調査の様子を撮影し、事務局に送って頂いた写真データの中から、主なものを抽出して掲載しました。

(2017.9.28 編集)